

STUDIO TECNICO
PILOTTO ING. MAURIZIO
PIAZZA GARIBALDI, 39
36045 LONIGO (VI)
TEL 0444 835507

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DI ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI**

ALLEGATO

10

PROCEDURE PER GESTIONE E AUTOCONTROLLO DEI PIAZZALI

**AMPLIAMENTO SUPERFICIE
DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI**

LONIGO (VI), VIA DELL'ARTIGIANATO 26/28



NORDEST ECOLOGIA
SMALTIMENTO · BONIFICHE · ANALISI · CONSULENZA

NORDEST ECOLOGIA S.r.l.
Via dell'Artigianato, 26-28
36045 LONIGO – VICENZA

NORDEST ECOLOGIA S.r.l.
Via Dell'Artigianato, 26/28
36045 LONIGO (VI)
Tel. 0444.437788 - Fax 0444.437787
Cod. Fisc. e P. IVA: 0319844 024 4

PREMESSA

La presente relazione definisce le procedure di autocontrollo e di manutenzione riguardanti le pavimentazioni esterne e interne dello stabilimento di recupero rifiuti della ditta Nordest Ecologia srl sita in via dell'artigianato 26/28 a Lonigo (VI).

AZIONI

Per procedere al monitoraggio della pavimentazione predisponendo un apposita procedura di gestione per garantire l'integrità delle pavimentazioni si intende procedere con:

- . 1) una pulizia della pavimentazione, con l'uso di scopa meccanica semovente(interni) e – nelle zone grigliate e provviste di caditoie – con impiego di idropulitrice (interni ed esterni);
- . 2) una ispezione a vista dell'integrità delle pavimentazioni interne ed esterne;
- . 3) un controllo dei giunti strutturali per le pavimentazioni interne;

L'eventuale segnalazione delle lacune, avverrà mediante apposizione di segnale di pericolo e individuazione dell'area di danno tramite vernice colorata.

Il ripristino, in caso di riscontro negativo avverrà con una tempistica che puo variare da 1 settimana a un mese, in base al tipo di intervento e alle necessità di cantiere.

RESPONSABILITA'

Tutto il personale dipendente della struttura è stato incaricato della verifica della pavimentazione E viene formato, attraverso un corso interno al fine di poter svolgere il suddetto incarico. Cionostante la verifica della pavimentazione viene eseguita dal Titolare, che periodicamente controlla la funzionalità ed integrità e, quando necessario, effettua interventi finalizzati al ripristino della stessa.

ANALISI DEI PERICOLI:

	RESPONSABILITA'	MODALITA' ESECUZIONE	DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI APPARECCHI IMPIEGATI	DEFINIZIONE DEI RISCONTRO INADEGUATO	INTERVENTO IN CASO DI RISCONTRO INADEGUATO E TEMPISTICA	REGISTRAZIONI
1	DITTA NORDEST ECOLOGIA SRL	pulizia pavimentazione	scopa meccanica semovente(interni) idropulitrice (interni esterni)	presenza di lacune con dimensioni maggiori di 10 cm di lato e 5 cm di profondità	-segnalazione con vernice dell'area di danno; - apposizione segnale di pericolo - ripristino entro 1 settimana	ogni 3 mesi
2	DITTA NORDEST ECOLOGIA SRL	ispezione a vista	-	presenza di lacune con dimensioni maggiori di 10 cm di lato e 5 cm di profondità	-segnalazione con vernice dell'area di danno; - apposizione segnale di pericolo - ripristino entro 1 settimana	ogni 3 mesi
3	DITTA NORDEST ECOLOGIA SRL PROFESSIONISTA INCARICATO DALLA DITTA	controllo giunti strutturali pavimentazioni	-a vista - eventuale penetrometro tascabile	-presenza di distacchi o deformazioni	-segnalazione con vernice dell'area di danno; - apposizione segnale di pericolo - ripristino entro 2 mesi	ogni 6 mesi

REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI

Visto il grado di manutenzione e conservazione della pavimentazione, considerato anche che per la pavimentazione esterna è stata presentata pratica edilizia per la manutenzione ordinaria, mentre per le pavimentazioni interne ed esterne sono previste opere edili per la realizzazione dei manufatti necessari all'adeguamento del sistema di captazione e trattamento delle acque reflue, si ritiene attendibile che la cadenza periodica del controllo possa essere dell'ordine dei 3-6 mesi, a decorrere dalla fine dei lavori edili di cui sopra.

17 12 2019, il tecnico Pilotto Ing. Maurizio

