

fonderiacorrà

s.p.a.Unipersonale

Via Ca' Magre, 50/A - 36016 Thiene (Vicenza)

ALLEGATO E6

Condizioni diverse dal normale esercizio (esclusi gli avvii e gli arresti) verificatesi

Illustrare i dettagli nell'Allegato E.6 per ogni unità/impianto, considerando le relative peculiarità, le condizioni ritenute rappresentative di situazioni di normale funzionamento e quelle rappresentative di anomalie, guasti, malfunzionamenti.

Unità / impianto: copertura reparto fusorio - tubazioni filtro E24-25-26

In data 07/03/2023 la ditta Eco Ada incaricata al controllo e pulizia di tetti e grondaie, in maniera impropria, nel pulire la copertura sovrastate i forni fusori di cui al filtro E24-25-26, gettava dall'alto verso il basso residui di sabbie e polveri accumulate in zona di raccordo delle tubazioni serrate con flange in acciaio.

Le flange in acciaio della tubazione, causa elevate escursioni termiche, erano dilatate con conseguente perdita di materiale.

In condizioni normali, le flange sono correttamente chiuse e non si verificano perdite di materiale.

Unità / Impianto: parco nord – raccolta acque di dilavamento piazzali

In data 17/05/2023, in concomitanza a copiose e prolungate precipitazioni meteoriche, perdurate per diversi giorni, accidentalmente veniva rotto un muro perimetrale in CLS sul piazzale Nord; il piazzale Nord viene impiegato come area di deposito di diversi materiali, quali coke, ghisa, rottami, etc.

La conseguenza della forza idraulica delle piogge e della mancanza del cordolo perimetrale, ha determinato la fuoriuscita della pioggia caduta sul pavimento. L'azienda ha subito provveduto ad eseguire pulizia delle aree e ripristino del muro perimetrale.