

RELAZIONE FOTOGRAFICA rev.1
DGRV 26 settembre 2006, n° 2966
n. 11042438

PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI SANDRIGO



Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi
Via Astico, 1
36066 Sandrigo (VI)





Relazione fotografica rev.1
Rif. interno n. 11042438
DGRV 26 settembre 2006, n° 2966





Figura 1 : impianto per lavorazione inerti, lato ovest.



Figura 2 : impianto per lavorazione inerti, lato nord. Sulla sinistra si notano l'edificio ove vengono espletate le operazioni di accettazione del rifiuto CER 17 03 02.



Figura 3 : impianto di chiarificazione delle acque con particolare della griglia di raccolta.



Figura 4 : particolare dei predosatori contenenti materiale di diversa granulometria per il confezionamento del conglomerato bituminoso.



Figura 5 : operazioni di carico nell'attuale impianto di recupero rifiuti a servizio della mesa in riserva B.



Figura 6 : cumuli di materiale inerte presenti al confine sud del cantiere.



Figura 7 : vasca di essiccazione fanghi nei pressi del confine nord.



Figura 8 : vasca di essiccazione fanghi che percorre il confine est del cantiere. A destra è possibile notare la siepe che delimita il sito su tre lati.



Figura 9 : impianto di confezionamento del conglomerato bituminoso. Si notano sulla destra i silos per lo stoccaggio del bitume.



Figura 10 : copertura sotto cui verrà realizzata la messa in riserva A.



Planimetria dei coni visuali