LINEA CHIMICA - stato di fatto

	vasi porosi	Pre-riscaldamento	mordenzatura	recupero	recupero	lavaggio	lavaggio	lavaggio	neutralizzazione	lavaggio	lavaggio	pre-palladiatura	palladiatura	lavaggio	lavaggio	lavaggio	accelerante	lavaggio	lavaggio	nichel chimico 1 oppure nichel chimico 2 (vasche alternative)	lavaggio	lavaggio
volume geometrico (l)	700	1900	5000	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	5000	1900	1900
volume soluzione (l)	700	1900	5000	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	5000	1900	1900
temperatura soluzione (°C)	ambiente	45	65-70	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	35-40°	ambiente	ambiente	20-27°	20-27°	ambiente	ambiente	ambiente	40-50°	ambiente	ambiente	25-30°	ambiente	ambiente
aspirazione emissione	NO	NO	**C.1**	**C.1**	**C.1**	NO	NO	NO	**C.2**	NO	NO	**C.2**	**C.2**	NO	NO	NO	**C.2**	NO	NO	**C.2**	NO	NO
scarico acque reflue	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI