

6.5 PIANO PULIZIA PRESSA

MODALITA' OPERATIVA PER PULIZIA PRESSA A GARANZIA DI NON CONTAMINAZIONE DEL MATERIALE IN LAVORAZIONE (CARTA):

- **Svuotamento completo del nastro:** l'operatore accerta che il nastro sia stato completamente svuotato dal materiale in lavorazione ed effettua un ciclo a vuoto del nastro per garantire la fuoriuscita di eventuale ulteriore materiale presente.
- **Legatura manuale:** dare il comando "legatura manuale" all'eventuale materiale residuo fuoriuscito
- **Controllo visivo iniziale:** prima del caricamento della carta per la lavorazione effettuare un controllo visivo sul nastro in modo da accertare l'assenza di eventuale materiale diverso dalla carta
- **Controllo visivo finale:** alla fuoriuscita dalla balla di carta effettuare un controllo visivo finale sulla stessa al fine di accertare l'assenza di eventuale materiale diverso dalla carta (nel caso di presenza di materiale diverso che potrebbe aver contaminato la balla di carta spostare la stessa, riaprirla, eliminare il materiale diverso dalla carta e riprendere la lavorazione)
- **Registrazione dei controlli:** il titolare, o suo delegato, a cadenza almeno settimanale effettua le registrazioni relative alla corretta effettuazione dei controlli sulla pressa in caso di cambio di materiale.
- **Un controllo ulteriore** potrà essere messo in atto in caso di riscontro preliminare di anomalie che possono provocare la contaminazione del materiale da lavorare.

Nota: le registrazioni vengono conservate in ufficio

