



SCHEMA A BLOCCHI C7 – SITUAZIONE FUTURA (bordo rosso novità)


Fase 1 : RICEZIONE E STOCCAGGIO MATERIE PRIME




Fase 2: PESATURA




Fase 3: MISCELAZIONE



Fase 4: MACINAZIONE



Fase 5: CUBETTATURA E RAFFREDDAMENTO



Fase 6: STOCCAGGIO/CONFEZIONAMENTO PRODOTTO

