

LISTA SEGNALI D'ALLARME PRESID AMBIENTALI E RELATIVE MODALITÀ DI GESTIONE

ZINCHERIA VALBRENTA S.p.A.

Via dell'Artigianato, 6

36027 Rosà (VI)

ALLARME	MODALITÀ DI GESTIONE	
FORNO	SEGNALAZIONE ACUSTICA IN LOCO	SEGNALAZIONE TELEFONICA
SCRUBBER	SEGNALAZIONE ACUSTICA IN LOCO	SEGNALAZIONE TELEFONICA
GALLEGIANTE BACINI DI CONTENIMENTO	SEGNALAZIONE ACUSTICA IN LOCO	SEGNALAZIONE TELEFONICA
FILTRI FUMI BIANCHI + CENERI	SEGNALAZIONE ACUSTICA IN LOCO	-
IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE	SEGNALAZIONE ACUSTICA IN LOCO	SEGNALAZIONE TELEFONICA
SCARICO SUBIRRIGAZIONE	SEGNALAZIONE ACUSTICA IN LOCO	SEGNALAZIONE TELEFONICA

Segnalazione acustica in loco

Tutti i segnali di allarme vengono evidenziati in apposito pannello presso i quadri principali del forno di zincatura;

il pannello è dotato di spie che individuano da dove proviene l'allarme e da un avviso acustico che richiama l'attenzione dell'operatore CV capo vasca zincatura.

Il CV segnala subito ad RO responsabile officina la presenza di un allarme e il responsabile interviene per capire e risolvere l'eventuale segnalazione.

Questa attività è compresa tra le ore 07:00 e le 17:30.

Segnalazione telefonica

Dopo l'orario sopra indicato, l'intervento sarà a carico di chi gestisce la reperibilità, che riceverà la segnalazione telefonica (in realtà la segnalazione telefonica è h 24 e 7 giorni su 7), ma l'intervento dell'addetto reperibilità sarà gestito dalle 17:30 alle 07:00.

NB La segnalazione telefonica viene fatta a più numeri in ordine di priorità e comunque tutti i numeri ricevono la telefonata h 24:

- 1 al numero reperibilità
- 2 al Direttore di stabilimento cellulare
- 3 al Direttore di stabilimento abitazione