

Criteria di accettabilità dei rifiuti in ingresso

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE	VERIFICHE / CONDIZIONI DI ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI IN IMPIANTO
01 01 01	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
01 03 08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
01 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010409*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407* e 010411*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi di acque dolci	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm.
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli alle voci 010505* e 010506*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm.
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alla voce 010505* e 010506*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm.
01 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm.
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
02 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
02 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e caratterizzazione ossidi (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn)
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
07 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e caratterizzazione ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn.
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di cui alla voce del 100104*)	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm; P.C.D.D. e P.C.D.F. < 2,5 ppb.
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm; P.C.D.D. e P.C.D.F. < 2,5 ppb.
10 01 03	Ceneri leggere di torba e legno non trattato	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm; P.C.D.D. e P.C.D.F. < 2,5 ppb.
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm; P.C.D.D. e P.C.D.F. < 2,5 ppb.
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm; P.C.D.D. e P.C.D.F. < 2,5 ppb.
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100105*, 100107*, 100118*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 01 26	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn)
10 02 02	Scorie non trattate	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn).
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm; P.C.D.D. e P.C.D.F. < 2,5 ppb.
10 02 10	Scaglie di laminazione	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di P.C.B. e P.C.T. < 25 ppb.
10 02 12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE	VERIFICHE / CONDIZIONI DI ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI IN IMPIANTO
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: Fenoli < 200 ppm; P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm; P.C.D.D. e P.C.D.F. < 2,5 ppb.
10 03 05	Rifiuti di allumina	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 03 22	Altre polveri e particolari (comprese quelle prodotte da molini a palle) diversi da quelli di cui alla voce 100321*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 03 24	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 03 26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 06 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività), caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn) e verifica contenuto di: S < 15%; Zn < 20%; Pb < 8%; Cu < 1,4%; Cd < 0,25%; As < 0,4%; Cr III < 0,6%.
10 06 02	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività), caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn) e verifica contenuto di: S < 15%; Zn < 20%; Pb < 8%; Cu < 1,4%; Cd < 0,25%; As < 0,4%; Cr III < 0,6%..
10 08 09	Altre scorie	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività), caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn) e verifica contenuto di: S < 15%; Zn < 20%; Pb < 8%; Cu < 1,4%; Cd < 0,25%; As < 0,4%; Cr III < 0,6%..
10 08 11	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività), caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn) e verifica contenuto di: S < 15%; Zn < 20%; Pb < 8%; Cu < 1,4%; Cd < 0,25%; As < 0,4%; Cr III < 0,6%..
10 09 03	Scorie di fusione	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn)
10 09 06	Forme e anode da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: Fenoli < 200 ppm.
10 09 08	Forme e anode da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: Fenoli < 200 ppm.
10 09 10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100909*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: Fenoli < 200 ppm.
10 09 12	Altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 100911*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: Fenoli < 200 ppm.
10 09 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: Fenoli < 200 ppm.
10 10 03	Scorie di fusione	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività), caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn) e verifica contenuto di: S < 15%; Zn < 20%; Pb < 8%; Cu < 1,4%; Cd < 0,25%; As < 0,4%; Cr III < 0,6%..

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE	VERIFICHE / CONDIZIONI DI ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI IN IMPIANTO
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 10 10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 10 12	Altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 101011*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 10 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 11 03	Scarti di materiali in fibra di vetro	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 11 05	Polveri e particolato	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 11 14	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 11 16	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 11 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 11 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 12 03	Polveri e particolato	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 12 06	Stampi di scarto	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione, sottoposti a trattamento termico	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 12 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
10 13 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: CN < 1 ppm.
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi (unicamente rifiuti provenienti da operazioni di sabbatura e/o finitura di superfici)	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi (unicamente rifiuti provenienti da operazioni di sabbatura e/o finitura di superfici)	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
15 01 07	Imballaggi in vetro	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
16 01 20	Vetro	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 161103*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm; P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm.
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli alla voce 161101*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività), caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn) e verifica contenuto di: Fenoli < 200 ppm.
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività), caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn) e verifica contenuto di: Fenoli < 200 ppm.
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e caratterizzazione ossidi metallici (ossidi di Al, Ca, Fe, Mg, Si, Mn)
17 01 01	Cemento	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
17 01 02	Mattoni	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
17 01 03	Mattonelle ceramiche	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
17 02 02	Vetro	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm.
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
19 01 16	Polveri di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 190115*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm; P.C.D.D. e P.C.D.F. < 2,5 ppb
19 01 19	Sabbie di reattori a letto fluidizzato	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm; P.C.D.D. e P.C.D.F. < 2,5 ppb.

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE	VERIFICHE / CONDIZIONI DI ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI IN IMPIANTO
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vagli primari	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
19 12 05	Vetro	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbie rocce)	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti), prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm; P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm; P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm; P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm
19 13 06	Fanghi prodotti dal risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305*	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività) e contenuto di: I.P.A. < 10 ppm; P.C.B. e P.C.T. < 25 ppm
20 02 02	Terre e rocce	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)
20 03 03	Residui di pulizia stradale	Verifica non pericolosità (inclusa non radioattività)