

LINEA DECAPPAGGIO E PASSIVAZIONE OTTONE - RAME - ALLUMINIO				
1	1	Lavaggio acqua calda	-	-
2	1	Lavaggio	dem1	-
3	1	Lavaggio	dem1	-
4	1	Passivazione ottone - rame	-	-
5	1	Vasca vuota	-	-
6	1	Passivazione alluminio	-	-
7	1	Decappaggio	-	-
8	1	Lavaggio	dem1	-
9	1	Neutralizzazione	-	-
10	1	Decappaggio	-	-
11	1	Lavaggio	dem1	-
12	1	Sgrassatura chimica	-	-

DUE LINEE IDENTICHE ZINCATURA STATICA				
1	1	Presgrassatura	-	-
2	1	Sgrassatura	-	-
3	1	Lavaggio	dem B	-
4	1	Decappaggio	-	-
5	1	Lavaggio	dem A	-
6	1	Zinco	-	-
7	1	Recupero	-	-
8	1	Lavaggio	dem B	-
9	1	Neutralizzazione	-	-
10	1	Passivazione bianca	-	-
11	1	Passivazione ad alta resistenza	-	-
12	1	Lavaggio	dem 2	-

LINEA STAGNATURA STATICA				
1	1	Sgrassatura	-	-
2	1	Lavaggio Caldo	-	-
3	1	Sgrassatura	-	-
4	1	Sgrassatura	-	-
5	1	Lavaggio	dem B	-
6	1	Neutralizzazione	-	-
7	1	Lavaggio	dem A	-
8	1	Recupero	-	-
9	1	Stagno Statico	-	-

LINEA OSSIDAZIONE ANODICA				
1	1	Ossidazione anodica	-	-
2	1	Ossidazione anodica	-	-
3	1	Lavaggio	dem A	-
4	1	Colore Nero	-	-
5	1	Lavaggio	dem A	-
6	1	Fissaggio	-	-
7	1	Lavaggio	dem A	-
8	1	Neutralizzazione	-	-
9	1	Lavaggio	dem B	-
10	1	Decappaggio	-	-
11	1	Colore Oro	-	-
12	1	Colore Rosso	-	-
13	1	Colore Blu	-	-
14	1	Lavaggio Caldo	-	-
15	1	Sgrassatura chimica	-	-

LINEA ZINCATURA ROTOBARILE				
1	1	Decappaggio	-	-
2	1	Lavaggio	dem A	-
3	1	Sgrassatura	-	-
4	1	Lavaggio	dem B	-
5	1	Zinco	-	-
6	1	Zinco	-	-
7	1	Zinco	-	-
8	1	Zinco	-	-
9	1	Zinco	-	-
10	1	Zinco	-	-
11	1	Recupero	-	-
12	1	Lavaggio	dem B	-
13	1	Neutralizzazione	-	-
14	1	Passivazione bianca	-	-
15	1	Passivazione ad alta resistenza	-	-
16	1	Lavaggio	dem 2	-

R1	Raccolta acqua dai lavaggi per dem1
Re1	Raccolta acqua eluati del dem1
R2	Raccolta acqua dai lavaggi per dem2
Re2	Raccolta acqua eluati del dem2
RA	Raccolta acqua dai lavaggi per dem A
RB	Raccolta acqua dai lavaggi per dem B

Lay out 2: depositi

