

Rumore (confronto con SQA: evidenziati in rosso gli sforamenti)

- Classe acustica identificativa della zona interessata dall'installazione: ___V___
- **Valori di qualità** stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall'installazione (DPCM 14-11-1997):
 ___ 67 ___ (giorno) / ___ 57 ___ (notte)
- **Valori limite di immissione** stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall'installazione (DPCM 14-11-1997):
 ___ 70 ___ (giorno) / ___ 60 ___ (notte)
- Installazione a ciclo produttivo continuo: si no
- Valori rilevati sull'indagine del 15-11-2023

Sorgenti di rumore	Localizzazione	Pressione sonora massima (dBA) ad 1 m dalla sorgente		Sistemi di contenimento nella sorgente	Capacità di abbattimento (dBA)
		giorno	Notte		
P01	P01: CONFINE PROPRIETA' - Lato Nord Prossimità ingresso	57	47	Pareti capannone	n.d.
P02	P02: CONFINE PROPRIETA' - Lato Nord Prossimità reparto formatura	57,5	49	Pareti capannone, muri perimetrali	n.d.
P03	P03: CONFINE PROPRIETA' - Lato Nord Prossimità reparto anime via Cà Magre	59,5	51,5	Pareti capannone, muri perimetrali, pareti fonoassorbenti filtro depolveratore e macinatore anime scarte	n.d.
P04	P04: Lato Nord Prossimità cancello ingresso materie prime	58	49,5	Pareti capannone, muri perimetrali, pareti fonoassorbenti filtro depolveratore e macinatore anime scarte	n.d.
P05	P05: CONFINE PROPRIETA' - Lato Nord Incrocio via Cà Magre – Via delle Monache	53	48,5	Pareti capannone, muri perimetrali, pareti fonoassorbenti filtro depolveratore e macinatore anime scarte, specie arboree	n.d.
P06	P06: CONFINE PROPRIETA' - Lato Est Prossimità rep anime via delle Monache	60,5	54	Pareti capannone, muri perimetrali, pareti fonoassorbenti filtro depolveratore e macinatore anime scarte, specie arboree	n.d.

P07	P07: CONFINE PROPRIETA' - Lato Est Prossimità reparto forni	65	59,5	Pareti e cancello capannone, pannelli sandwich lato est capannone cubilotti	n.d.
P08	P08: CONFINE PROPRIETA' - Lato Est Prossimità silos stoccaggio polveri	66	60	Pareti e cancello capannone, pannelli sandwich lato est capannone cubilotti	n.d.
P09	P09: CONFINE PROPRIETA' - Lato Ovest Prossimità area parcheggio auto	54,5	55	Pareti capannone, muri perimetrali	n.d.
P10	P10: CONFINE PROPRIETA' - Lato Ovest Presso ingresso area sbavatrici automatiche	66	55,5	Pareti capannone, muri perimetrali	n.d.
P11	P11: CONFINE PROPRIETA' - Lato Ovest Area dietro reparto verniciatura	61	51,5	Pareti capannone, muri perimetrali, pareti fonoassorbenti ventilatore aspirazione cabine sbavatura	n.d.
P12	P12: CONFINE PROPRIETA' - Lato Sud Prossimità magazzino automatico.	49	40	Pareti capannone, muri perimetrali	n.d.
P13	P13: CONFINE PROPRIETA' - Lato Sud Prossimità area vasche impianto acque meteoriche.	48	38	Pareti capannone, muri perimetrali	n.d.

I valori rilevati:

- sono conformi (inferiori) ai valori limite di immissione per le aree in classe acustica V
- sono conformi (inferiori) ai valori di qualità, eccetto due rilievi (P7, P8) in fase notturna