

**VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A V.I.A.**  
**DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI**  
**NON PERICOLOSI**

NELLO STABILIMENTO B.F. S.R.L. DI CASTELGOMBERTO  
 - IN PROCEDURA ORDINARIA -

TITOLO ELABORATO: <b>TAVOLA N.2</b> <b>STATO DI FATTO</b> <b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
COMMITTENTE:  <b>B.F. srl</b> Sede legale: via Venturini n.41, 36051 CREAZZO (VI) Sede operativa: via del Progresso n.48 36070 CASTELGOMBERTO (VI) Tel. 0445-490278 Fax 0445-492040 P.IVA 03487480240	 <b>Dr. Michele VINCENZI</b> Ordine dei Geometri n° 1517
DATA: GIUGNO 2015	SCALA:
GRUPPO DI LAVORO: Dr. Andrea TREU Dr. Michele VINCENZI	

**LEGENDA**

 Coni visuali delle foto

FOTO N. 1



FOTO N. 2



FOTO N. 3



FOTO N. 4



FOTO N. 5




FOTO N. 6



FOTO N. 7



FOTO N. 8



PLANIMETRIA