


Scutaro – luglio 2015

Elaborato fotografico delle prove su fognatura bianca

1) Sversamento di acqua sulla caditoia posta a sud



2) Arrivo acque sul pozzetto stradale di Acque del Chiampo



3) A sx arrivo e a dx partenza dell'acqua verso i, l centro della strada.



4) Particolare pozzetto stradale



5 e 6) Posizione del pozzetto rispetto alla ditta



7 e 8) prova su pozzetto raccolta da tetti



9) Arrivo acqua proveniente da tetti

