

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0001892/7.5

FASCICOLO /

Venezia, 5 APR. 2019

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della L.R. 4/2016. Ditta proponente: Bissolo Casa s.r.l.
Progetto: Modifica del progetto di cui alla deliberazione n. 229 del 15.10.2013 di compatibilità ambientale.
Localizzazione: Comune di Gambellara, via zona industriale, 3
Riscontro alle osservazioni pervenute con prot. n. 0000929/7.5 in data 19.02.2019.

Ditta Bissolo Casa
c/o Studio Conte
studioconte@pec.trive.net

Alla Provincia di Vicenza
Area Servizi al cittadino e al territorio
Settore Ambiente - Servizio VIA
Contrà Gazzolle, 1
36100 - VICENZA
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Al Comune di Gambellara
Piazza Papa Giovanni XXIII, 4
36053 - GAMBELLARA (VI)
gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

In relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto si comunica quanto segue.

La scrivente Autorità, con nota prot. n. 000929 in data 19.2.2019, si era espressa nel merito rappresentando la criticità idraulica dell'area come confermato dal *PAI Adige*, dal *PAI Brenta-Bacchiglione* e dal *Piano di gestione del rischio di alluvione*.

In conseguenza di tale situazione la scrivente aveva segnalato la necessità di verificare la coerenza di tale intervento attraverso un adeguato studio idraulico.

Lo studio Conte, per conto della Ditta Bissolo Casa s.r.l., riscontrava alle osservazioni formulate dalla scrivente comunicando che la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA era stata avviata in assenza di nuove edificazioni e riguardava sostanzialmente l'accorpamento di due attività commerciali esistenti con parziali modifiche interne dell'esercizio di vicinato.

Si evidenzia che la pericolosità idraulica rappresentata nei PAI deriva dal sormonto degli argini del torrente Chiampo in occasione di una piena idraulica con tempo di ritorno centenario. Tali condizioni determinano, come rappresentato nelle cartografie, l'allagamento delle aree altimetricamente più depresse.


Il richiamato studio idraulico risulta necessario per valutare a scala locale le condizioni di allagamento, in termini di tirante (spessore della lama d'acqua) e velocità, dell'area oggetto di verifica con l'obiettivo di predisporre eventuali interventi di mitigazione volti alla salvaguardia della pubblica incolumità e ridurre la vulnerabilità dei beni esposti.

Ciò premesso si conferma la necessità di predisporre un adeguato studio idraulico che tenga in considerazione anche la rete di scolo secondaria/fognatura come già osservato dalla società Medio Chiampo S.p.A.

Si ribadisce inoltre la necessità di integrare il Piano di emergenza comunale secondo quanto indicato nella pianificazione sopra richiamata.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

 Responsabile del procedimento
avv. Cesare Lanna – cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it

GG
VdA_Gambellara_BissoloCasa_3