



**NORDEST ECOLOGIA**  
SMALTIMENTO - BONIFICHE - ANALISI - CONSULENZA

11

---

***RICEVUTA PRATICA SUAP  
PAVIMENTAZIONE e  
PROCEDURA GESTIONALE DEI  
PIAZZALI***

---

**AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE  
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI**

Via dell'Artigianato, 26-28  
36045 LONIGO – VICENZA

---

STUDIO TECNICO  
**PILOTTO ING. MAURIZIO**  
PIAZZA GARIBALDI, 39  
36045 LONIGO (VI)  
TEL 0444 835507

**OTTOBRE 2019**

**AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DELL'IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI**

Nordest Ecologia S.r.l. – via dell'Artigianato , 26-28 Lonigo (VI)  
**Relazione tecnica descrittiva delle procedure di monitoraggio  
e gestione per garantire l'integrità delle pavimentazioni**

## **RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO E GESTIONE PER GARANTIRE L'INTEGRITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE**

Per procedere al monitoraggio della pavimentazione stessa predisponendo un apposita procedura di gestione per garantire l'integrità delle pavimentazioni è sufficiente procedere con:

- . 1) una pulizia della pavimentazione, con l'uso di scopa meccanica semovente(interni) e – nelle zone grigliate e provviste di caditoie – con impiego di idropulitrice (interni ed esterni);
- . 2) una ispezione a vista dell'integrità delle pavimentazioni interne ed esterne;
- . 3) un controllo dei giunti strutturali per le pavimentazioni interne;

L'eventuale segnalazione delle lacune, avverrà mediante apposizione di segnale di pericolo e individuazione dell'area di danno tramite vernice colorata.

Il ripristino, in caso di riscontro negativo avverrà con una tempistica che puo variare da 1 settimana a un mese, in base al tipo di intervento e alle necessità di cantiere.

Nel dettaglio:

	<b>RESPONSABILITA'</b>	<b>MODALITA' ESECUZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI APPARECCHI IMPIEGATI</b>	<b>DEFINIZIONE DEI RISCONTRO INADEGUATO</b>	<b>INTERVENTO IN CASO DI RISCONTRO INADEGUATO E TEMPISTICA</b>	<b>REGISTRAZIONI</b>
1	DITTA NORDEST ECOLOGIA SRL	pulizia pavimentazione	scopa meccanica semovente(interni)  idropultrice (interni esterni)	presenza di lacune con dimensioni maggiori di 10 cm di lato e 5 cm di profondità	-segnalazione con vernice dell'area di danno;  - apposizione segnale di pericolo  - ripristino entro 1 settimana	ogni 3 mesi

## AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DELL'IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI

Nordest Ecologia S.r.l. – via dell'Artigianato , 26-28 Lonigo (VI)  
**Relazione tecnica descrittiva delle procedure di monitoraggio  
e gestione per garantire l'integrità delle pavimentazioni**

2	DITTA NORDEST ECOLOGIA SRL	ispezione a vista	-	presenza di lacune con dimensioni maggiori di 10 cm di lato e 5 cm di profondità	-segnalazione con vernice dell'area di danno;  - apposizione segnale di pericolo  - ripristino entro 1 settimana	ogni 3 mesi
3	DITTA NORDEST ECOLOGIA SRL  PROFESSIONISTA INCARICATO DALLA DITTA	controllo giunti strutturali pavimentazioni	-a vista  - eventuale penetrometro tascabile	-presenza di distacchi o deformazioni	-segnalazione con vernice dell'area di danno;  - apposizione segnale di pericolo  - ripristino entro 2 mesi	ogni 6 mesi

Visto il grado di manutenzione e conservazione della pavimentazione, considerato anche che per la pavimentazione esterna è stata presentata pratica SUAP per la manutenzione straordinaria, mentre per le pavimentazioni interne ed esterne sono previste opere edili per la realizzazione dei manufatti necessari all'adeguamento del sistema di captazione e trattamento delle acque reflue, si ritiene attendibile che la cadenza periodica del controllo possa essere dell'ordine dei 3-6 mesi, a decorrere dalla fine dei lavori edili di cui sopra.

31 10 2019,

il tecnico Pilotto Ing. Maurizio



**Sportello Unico per le Attivita' Produttive**  
**Ricevuta**  
**(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)**

1 - SUAP competente

<b>Suap di LONIGO</b>			
del comune di:	<b>LONIGO</b>	Id:	<b>5643</b>
Responsabile SUAP:	<b>BALBO</b>	<b>JONATHAN</b>	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	<b>03198440244-24092019-1133</b>
Protocollo SUAP:	<b>REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0233304 del 27/09/2019</b>
Domicilio elettronico dichiarato:	<b>MAURIZIO.PILOTTO@INGPEC.EU</b>

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	<b>nord est ecologia srl</b>		
Codice Fiscale:	<b>03198440244</b>	Sede legale provincia:	<b>VICENZA</b>
Presso il comune di:	<b>LONIGO</b>		
via, viale, piazza ...:	<b>dell'artigianato</b>	n.	<b>26/28</b>

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	<b>PILOTTO</b>	Nome:	<b>MAURIZIO</b>
Qualifica:	<b>PROFESSIONISTA INCARICATO</b>	Codice Fiscale:	<b>PLTMRZ58B19E682S</b>

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune	<b>LONIGO</b>		
via, viale, piazza ...:	<b>VIALE DELL` ARTIGIANATO</b>	n.	<b>26/28</b>

6 - Termini del procedimento/controllo

**Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.**

7 - Accesso visione atti del procedimento

**Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).**

**Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:**

**Suap di LONIGO**

Indirizzo: **VIA Castelgiuncoli n. 5 36045 - LONIGO (VI)**

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)	UFFICI COMUNE DI LONIGO

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 03198440244-24092019-1133.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 03198440244-24092019-1133.004.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione già disponibile e allegata)
- 03198440244-24092019-1133.007.PDF ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 03198440244-24092019-1133.003.PDF.P7M ( Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale)
- 03198440244-24092019-1133.005.PDF.P7M ( Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare)
- 03198440244-24092019-1133.002.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto e progetto)
- 03198440244-24092019-1133.006.PDF.P7M ( foto)
- 03198440244-24092019-1133.001.PDF.P7M ( Relazione Tecnica di Asseverazione C.I.L.A. Art. 6 bis c. 1 d.P.R 380 2001)
- 03198440244-24092019-1133.008.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 03198440244-24092019-1133.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente: **MAURIZIO.PILOTTO@INGPEC.EU**

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione: **27/09/2019**